



Po sešlápnutí šlapky stroj vykoná jeden výrobní cyklus a zastaví se v otevřené poloze. Do dalšího chodu je uveden opětovným sešlápnutím šlapky Pneumatická spojka místo elektromagnetické: zvyšuje docílený výsekový tlak a urychluje brzdění stroje.

Doporučujeme související produkty:

[Automatické centrální mazání](#)

[Celkové počítadlo výseků](#)

[Motorové ovládání rámu](#)

[Pneumatická spojka](#)

[Pneumatické zvedání krycího plechu](#)

[Posuvný čelní doraz](#)

[Příkloповé výsekové stroje STRATI](#)

[Pultové provedení ovládacího panelu a rozvaděče](#)

[Samosvorné rámy](#)